

Registro Inmobiliario											
EVALUACIÓN DEFINITIVA OFERTAS TÉCNICAS											
Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de estaciones de trabajo para el proyecto de readecuación de espacios para el plan nacional de titulación del Registro Inmobiliario.										
Referencia del Proceso:	RI-CP-BS-2021-002										
Fecha de Evaluación:	3/5/2021										
Oferentes:	Importadora de productos para oficinas SA, Muebles Omar SA, BH Mobiliario SRL, Blajim SRL y Flow SRL.										
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Bienes a evaluar	Medio de verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
		Importadora de productos para oficinas, SA		Muebles Omar, SA		BH Mobiliario, SRL		Blajim, SRL		Flow, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1. Estación de trabajo de 1.40 x 0.70, con paneles laminado de 2" altura 1.40 m (Tipo 1)	Ofertas técnicas recibidas	CUMPLE	Según documento de Subsanación donde indica un espesor de 2"	CUMPLE		NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" equivalente a 50 mm. y el proveedor lo cotiza de 32 mm,	NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" que equivale a 50 mm. y el proveedor indica en su ficha técnica un espesor de 42 mm.	NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" que equivale a 50 mm y el proveedor indica en su ficha técnica de subsanación un espesor de 0.04 cms. No cumple en cuanto a diseño, ya que fue requerido con paño de cristal en la parte superior del panel, y el proveedor cotiza paneles ciegos en el posterior.
2. Estaciones de trabajo de 1.20m, x 0.70 con paneles laminado color gris, de 2" altura 1.40m (Tipo 2)		CUMPLE	Según documento de Subsanación donde indica un espesor de 2"	CUMPLE		NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" equivalente a 50 mm. y el proveedor lo cotiza de 32 mm,	NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" que equivale a 50 mm. y el proveedor indica en su ficha técnica un espesor de 42 mm.	NO CUMPLE	No cumple en cuanto a dimensiones, ya que fue requerido paneles de un espesor de 2" que equivale a 50 mm y el proveedor indica en su ficha técnica de subsanación un espesor de 0.04 cms. No cumple en cuanto a diseño, ya que fue requerido con paño de cristal en la parte superior del panel, y el proveedor cotiza paneles ciegos en el posterior.
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Firmado por: Rafaelina Durán , Encargada de Infraestructura.											