

I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

No. de Requerimiento:	Fecha de Solicitud:	Fecha Estimada de Necesidad:
GI-0348-2022	14/12/2022	09/01/2023

Área Solicitante:	Descripción de la Solicitud:
Depto. Mantenimiento Gerencia Infraestructura	Solicitud de servicios de reparación UPS del R. I., Sede Central.

II. DETALLE DE LA SOLICITUD

No. Item	Descripción del Insumo Requerido	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Estimado de Insumo
1	Servicios de reparación de UPS SRT de APC de 10 KVA de 208/240 a 120V. Capacidad eléctrica de salida 10,0 Kilovatios / 10,0KVA. Voltaje de salida nominal 120V, 208V, Otras tensiones de salida 240 V.	1	Unidad	400.000,00
Costo Estimado de Compra				\$ 400.000,00
Línea Estratégica	1.5.9 Adquisición para materiales reparación, mantenimiento y sustitución de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional			

Elaborado por
Jacqueline Jiménez
Enc. Mantenimiento

Revisado por
Ing. Carlos Minyety S.
Gerente Infraestructura

Aprobado por
Romy Desangles
Gerente Administrativo

Autorizado por
Ing. Jhonattan Toribio
Administrador General