

PRESUPUESTO ADECUACION PLAZOLETA DEL REGISTRO INMOBILIARIO SEDE CENTRAL

Part.	Descripción	Cantidad	Und.	Precio	Valor	Total
	REGISTRO INMOBILIARIO SEDE CENTRAL					
1.00	TRABAJOS PREVIOS					-
1.01	Demolición de porcelanato en la entrada de empleados.	13.35	M2			
1.01	permoneron de porcelanato en la entrada de empredaos.	13.33	IVIZ			
2.00	PISOS					•
2.01	Suministro y colocación de porcelanato gris claro de Piso 0.30x0.60m importado europeo de alto transito para exterior similar al existente. Incluyen herramientas y todos los materiales necesarios para la instalación.	13.35	M2			
2.02	Suministro y colocación de Zocalo porcelanato gris claro 0.08x0.6 m importado europeo de alto transito para exterior. Incluyen herramientas y todos los materiales necesarios para la instalación.	16.31	MI			
2.03	Suministro y colocación de grava 5/8 color blanco similar al existente en el area de jardin y todos los materiales necesarios para la colocación.	1.00	M3			
3.00	TECHOS					-
3.01	Suministro e instalación de Cupula circular con perfileria de aluminio pintada de negro y acrilico bronce termoformado seccionada en 4 (domos de 2.10 mt de diametro).	7.00	UD			
4.00	HIERRO					-
4.01	Suministro e instalación de rejillas de hierro con angular de 2"x2" negro en todo el borde y angular de 2" con separacion de 1" similiar al existente (3 rejillas de 1.10 x0.30: 4 de 1.00 x 0.30 y 2 de 0.95x0.20)mts, (incluye el desmonte de rejillas existente limpieza, resane y readecuacion del area para la colocacion de las nuevas reijllas contemplar un angular de 2"x2" como base para soportar la rejilla de arriba).	9.00	UD			
5.00 5.01	PINTURA Suministro y colocación de pintura blanco tráfico para el paso de cebra.	11.12	M2			-
5.02	Suministro y colocacion de pintura negra tráfico para la escalera del lado de empleados.	58.61	M2			
6.00	SEÑALETICA					
6.01	Sumnistro e instalación de monolito informativo para exterior en metal galvanizado con vinyl impreso full color en ambas caras (1.80m x 0.80 m incluyendo base 0.80x0.30m)(incluye contrapeso para estabilidad, diseño grafico y esctrutural).	2.00	UD			
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					-
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					-
	COSTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.0%	-	
	Gastos Administrativos Transporte			3.0% 3.0%	-	
	Transporte			51070		
	SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)					-
	SUB-TOTAL A GRABAR					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.0%		-
	Seguro Social y Contra Accidentes			4.5%	_	
	CODIA			0.1%	-	
	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.0%	-	
	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)	-		18.0%	-	
	Equipos de salud e higiene			1.0%	-	
	Equipos de seguridad y protección personal			2.0%	-	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)					
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)					-
	Imprevistos			5%		-
	P					
	TOTAL GENERAL					•

Arq. Rafaelina Durán Enc. de Proyectos de infraestructura.	Michael Campusano Gerente interino de Infraestructura
	Enc. de Proyectos