

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00538 - BELLON, S.A.S Contribuyente: 102000621 Teléfono : 809-226-5555 Fax: E-mail : pagos@bellon.com.do Dirección : CARR DUARTE KM 131/2, SANTIAGO, R.D	Número : RI-2022-223
	Fecha Requerida : 23/10/2022 Fecha Orden : 23/09/2022 Condición : Treinta días RPE No.: Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
25-00003	1.00	UND	Acondicionador de aire 24,000 BTU Split, piso techo • Aire acondicionado Split • Piso techo • De 24,000 BTU (2 Toneladas) Refrigerante R-410A • Inverter • Eficiencia mínima 17 en adelante. • 208-230V 1PH / 60 Hz. • Compuesta por condensador y consola. • Protección anticorrosiva en el condensador. • Garantía mínima 1 año en piezas.	A05-010101-01-02-07	53,345.7600	53,345.7600

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-093

Requisición: GI-0212-2022

Area solicitante: Departamento de Mantenimiento,

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 53,345.76

DESC.: 0.00

ITBIS: 9,602.24

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 62,948.00

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado
- La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
- La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
- La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
- La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
- Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
- La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original	Suplidor
Copia 1:	Finanzas
Copia 2:	Depto. de Compras